


Gabelstaplerwaage

Typ : KPZ 76 - 1



- Einfache Bedienung**
- Große Bedientasten**
- Gute Ablesbarkeit**
- Displaybeleuchtung**
- Hohe Genauigkeit**
- 100 % tarierbar**



Wägen am Gabelstapler ? Gesparte Arbeitszeit !!

Technische Daten : Wägende Gabeln, Typ KPZ 76 - 1

Sehr robustes Wägesystem, für Gabelstapler, mit großer Genauigkeit. Die Wägeanzeige ist auf der linken Gabel montiert. Auf der rechten Gabel ist die Batterie zur Stromversorgung montiert. Auf der rechten Seite ist die Batterie zur Stromversorgung montiert. Aufgrund dieser Konstruktion wurde eine Gabelstaplerwägeeinrichtung geschaffen, welche auch unabhängig vom Stapler generell überall einsetzbar ist. Selbstverständlich ist ein Wägen im Ablauf des Transportvorgang, beim Beladen eines LKW, beim Befüllen von BIG-BAG, im Ablauf der Produktion oder bei allen sonstigen industriellen Vorgängen schnell und ohne Zeitverluste möglich. Die eingebaute Batterie sorgt für eine Betriebsdauer von ca. 30 Stunden. Selbstverständlich ist als Option eine Tauschbatterie lieferbar.

Die KPZ – Anzeige Typ : KPZ 51 – 7 :


ist sicher in ein widerstandsfähiges, robustes ABS Elektronikgehäuse eingebaut und hat eine bedienerfreundliche, staub- und wasserdichte Folientastatur, große Bedientasten. Hinterleuchtete LCD-Anzeige, 6 – stellig, mit 25 mm hohen gut lesbaren LCD Ziffern. Arbeitstemperatur – 10 ° bis 40 ° C.

Funktionen : Nullstellung, 100 % tarierbar, Brutto - / Nettoumschaltung, Datenausgabe Additionsfunktion (beim Druck), Minusanzeige, Nullstellung, Hinterleuchtetes Display, (3 Varianten wählbar). Sollgewichtskontrolle / Grenzwert - Überwachung – HIGH – OK – LOW - (d.h. zwei frei wählbare Gewichtswerte, Signalton und Displayanzeige), automatische Selbsttestfunktion

LED-Anzeige für : Nullstellung, Tarierung, Stabilität, Ladezustand, LOW-Bat-Anzeige.

Stromversorgung : 6 V Wiederaufladbare Batterie

Optionen zu den Anzeigen : Alphanumerische Anzeige, Taravoreingabe, Stückzählung, Eingabe von mehreren kundenspezifischen Codes, kundenspezifische Funktionen über Makros zu programmieren, Datenübertragung per Funk, Referenzwaagenanschluß, RAM-Karten Systeme, Identifikationssysteme. Schnittstelle . IP 65, Ausgang 4 – 20 mA, Schnittstelle RS 232, Daten-Ausgabe (verschiedene Formate wählbar). Rollendrucker / Etikettendrucker. Schaltpunkte / Relaisausgang (High-OK-LOW). Tauschakku. Sie haben die für Sie notwendige Option nicht gefunden ? Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich.



KPZ 76			
Kapazität		2500 kg	5000 kg
Anzeigen-Teilung		2 kg	5 kg
Tarabereich		2500 kg	5000 kg
Abm.	A	1150 mm	1150 mm
	B	145 mm	145 mm
	C (FEM 2)	407 mm	407 mm
	D	76 mm	76 mm
Stromversorgung		Akku 6 V	Akku 6 V
Anzeige		KPZ 51 – 7	KPZ 51 – 7
Eigengewicht		80 kg per Gabel	

Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten

KPZ Waagen • tel: 040 74 21 74 0 • fax: 040 74 21 74 99 • E-mail: vertrieb@kpzwaagen.de

KPZ – Waagen, PREISWERT, ROBUST und GUT !!